


监理检查记录

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-JLJC-001

施工单位	陕西众森工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 23 日	检查地点	红旗营、黄土板梁、下窑子、场上村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	红旗营、黄土板梁、下窑子、场上村地面基础施工，现场进行施工检查		
存在问题	1、红旗营：（1）个别基坑开挖深度未达要求（2）前后引孔长度未达要求（3）横轴距离未达要求（4）西南施工面较陡，打孔机打孔风险大，要求施工方打孔时打孔机必须安装钢丝绳固定。（5）进入火灾多发季节，施工方配备足够灭火装置。（6）个别施工人员未佩戴安全帽。 2、场上村：（1）个别前后立柱及横轴立柱倾斜及出现前后及高低高差，施工方进行校正（2）个别引孔深度未达要求（3）个别人员未正确佩戴安全帽 3、下窑子：（1）个别前后立柱及横轴立柱倾斜及出现前后及高低高差，施工方进行校正（2）坡面较陡对施工造成安全隐患，要求施工方配备安全绳、安全带（3）发现未振捣现象（4）个别施工人员未佩戴安全帽。（5）施工面较陡要求施工方现场配备专职安全员。 4、黄土板梁：（1）个别前后立柱及横轴立柱倾斜及出现前后及高低高差，施工方需进行校正（2）施工人员未佩戴安全帽（3）混凝土搅拌石子不符合要求，需要更换（4）个别钻孔桩未在放线位置，个别钻孔桩深度不够需更换为墩基础		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	张家口崇礼区城镇建设发展有限公司： 张贵成、谢秀明 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 陕西众森工程有限责任公司： 乔强	施工项目部 签收人/日期	 2019.9.23
整改情况	 整改负责人：乔强 日期 2019.9.24		
复查意见	复查人：张良玉 日期 2019.9.25		

