

# 整改回复单

项目名称：湖州天能动力能源有限公司光伏发电项目（20.34MWp） 编号：001

我方已接到新能源项目建设工程施工前质量督察报告后，已按要求完成了不符合要求项统计表中所列整改内容，现报上报，请予以复查。

详细内容：

- 1、屋面施工防护措施不到位。
- 2、现场邻时用电设备未接地。
- 3、项目部施工管理制度牌不全。
- 4、柱笼爬上下无警示标识。
- 5、临时配电箱无每日检查记录。
- 6、施工现场脚手架未验收挂牌。

我方已完成整改

附：回复材料

德电网技术有限公司  
承包单位（章）：  
项目经理：李益新  
日期：2022.4.14

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业/总监理工程师：

日

浙江天能动力能源有限公司  
三期分布式光伏电站（5.0MWp）  
监理项目部  
李益新  
日期：2022.4.14

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设、施工单位存 1 份，项目监理机构存 1 份

1、屋面施工防护措施不到位已完成整改。



2、现场邻时用电设备未接地已完成整改。



3、项目部施工管理制度牌不全已完成整改。



4、柱笼爬上下无警示标识已完成整改。



5、临时配电箱无每日检查记录已完成整改。

| 日期        | 检查人 | 备注 | 日期 | 检查人 |
|-----------|-----|----|----|-----|
| 2022.3.17 | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.3.18 | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.3.19 | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.3.20 | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.3.21 | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.4.1  | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.4.2  | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.4.3  | 张忠  | 正常 |    |     |
| 2022.4.4  | 张忠  | 正常 |    |     |

6、施工现场脚手架未验收挂牌已完成整改。

