

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0015

主送: 中国水利水电第四工程局有限公司

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司

事由: 35kV 配电室挡墙砌筑混凝土密实问题

2016 年 04 月 17 日。我单位在巡查施工现场施工作业中, 发现施工现场存在以下问题:

1、你单位在 35kV 开关站外挡墙砌筑施工过程中, 挡墙用水凝浆密实度不够, 前期多次进行口头提醒你单位将水凝浆浇筑密实到位。现此弊病仍然存在施工作业中。

针对已出现施工弊病, 现要求你单位对存在弊端部位进行全面排查, 并予以整改完成, 同时提醒你单位在后续施工作业进程中, 务必严格把控水凝浆浇筑密实到位。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师:  邓永成

日期: 2016. 4. 17

本表一式五份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存三份。