

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0020

主送: 中国水利水电第四工程局有限公司、建水县隆昌建筑有限责任公司、四川红叶建设有限公司

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司、建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 现场安全文明施工管控意识不强

2016年06月25日,经正衡监理部相关负责人周建成总经理来我项目部检查指导,发现施工现场存在如下问题:

1、进场主道路区域B-3栋羊舍屋面组件安装已完成,现组件外观质量较差现象,对出现明显尺寸偏差部位,请相关领导引起重视。

2、组件安装过程中出现防护网与屋面组件安装未同步,出现防护网相对滞后现象,现要求你单位安装人员务必把控好防护网在保证与施工人员同步的前期下方可进行施工作业。

3、35kV开关站施工各机具设备用电总开关柜未进行上锁保护,随风摆动且柜内杂物较多,未进行箱体接地,我部人员现场提出立刻整改,杜绝再次出现。

4、氧气瓶和乙炔瓶间隔距离不符合规范要求,且存在露天暴晒现象,严重威胁施工人员人身安全,已现场要求立刻整改,且务必及时上报施工人员特殊工种操作证。

5、电焊机电源线出现裸放过道现象,我部已通知相关单位务必立刻整改并对场区施工用电设备、临电搭接存在的无设备接地、线路凌乱等问题,进行全面自检、自纠,在后续施工作业再次出现此类现象,发现一起严肃处理一起。

6、羊舍檩条焊接属高空作业,我单位多次提及务必要求施工人员系好安全带、佩戴安全帽,经现场发现部分施工人员对安全带佩戴不够自觉,存在严重的安全隐患,要求施工单位安全管理员增强安全生产意识,杜绝类似现象再出出现。

针对以上施工工程中存在的安全隐患,请施工单位务必及时更改,杜绝后期类似安全隐患再次出现,若再次出现将对相应单位进行严肃处理。



本表一式五份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存二份。