

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-0038

致: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

D号地块 D-8、D-9 标准羊舍, 出现主体结构一半下沉、地梁开裂现象。
现建议业主方要求设计单位对此下沉羊舍出具相关的整改方案, 确保整改完善后, 避免羊舍再次出现下沉现象。


另附图片

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 郭俊廷

日期: 2020.12.11





本表一式四份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存二份。