

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-007

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

主题: 现场施工质量安全检查

内容: 2016 年 12 月 5 日现场施工质量安全进行查看, 发现以下问题:

一、光伏区内部分箱逆变基坑未做防护围栏, 且已做的防护围栏不符合要求;

二、A 区围栏的紧固螺栓安装方向不一致, 螺栓应由外向内穿送紧固;

三、C1 区新增条基安装支架时檩条与斜梁之间的紧固螺帽安装不符合要求, 需将螺帽完全放进斜梁的凹槽内, 且将螺帽上的塑料壳去掉;

针对此情况, 望贵部按相关规范要求于立即整改完成。

附页: (图片)

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



填报说明:

本表一式 叁 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

