

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-ZH-008

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

主题：现场施工质量安全检查


内容：现场施工质量安全进行查看，发现以下问题：

- 一、光伏区已安装支架发现有螺栓螺帽没有紧固的情况，需排查紧固；
 - 二、光伏区部分条形基础因浇筑时处于低洼处，虽在浇筑时模板处已做处理，但要求将低洼处条基的周围也做以处理；
 - 三、A 区接地沟回填土需将开挖出来的土全部回填；
 - 四、光伏区已安装支架的部分立柱发现没有垂直，且部分斜梁在安装后有歪斜的情况，需加以排查整改；
- 针对此情况，望贵部按相关规范要求于立即整改完成。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日期：



填报说明：

本表一式 叁 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。