

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—019

致：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

监理在巡视过程中发现存在以下问题：

1. 综合楼屋面未设置伸缩缝，屋面女儿墙压顶未粉刷滴水线。
2. 综合楼女儿墙凸出墙面与图纸不符，应处理。
3. 综合楼楼地面所贴的地面砖有多处破裂，未更换，地面砖发现有空鼓现象。
4. 卫生间管道未按规范要求吊洞，影响施工质量，须及时处理。
5. 门框门套粉刷不顺直，门框缝未填实砂浆，影响质量。
6. 一层会议室凸出墙面的混凝土未凿除，影响墙面整体质量。
7. 有几处房间踢脚线缝与地面砖缝不对齐，与图纸设计不符。

以上问题请于 5 日内整改完毕

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 3 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。