

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区中辉 50MW 农光互补项目

编号： JXMB5-003

致：甘肃海霖电力工程有限公司

主题：关于施工现场灌注桩工艺和质量的相关问题

内容：

监理在现场巡视过程中发现灌注桩施工存在以下问题：

- 1、灌注桩施工存在部分垂直度不够等工艺问题；
- 2、灌注桩浇筑施工存在振捣不到位且振捣棒不够长的现象；
- 3、灌注桩预埋件施工存在预埋件位置偏位现象；
- 4、灌注桩净尺寸存在不足 2.5m 现象，且数量较多；


以上问题望你项目部积极配合予以落实，加强管理，严格把控工艺、质量管理。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。