



常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171122-04

致：四川锦龙电力建设有限公司（施工单位）

主题：关于综合楼基础回填相关事宜：

内容：你单位在综合楼基础回填土施工过程中存在质量问题，给下道工序造成质量隐患，为确保施工质量现要求如下：

1. 经现场检查分层夯实强度不够，承台四周夯机未夯到，整体夯实强度不符合设计规范要求，要求总包加强管理，严格管控，确保施工质量；
2. 在回填过程中有损坏成品材料现象，要求在回填土过程中要注意成品材料的保护，避免造成不需要的经济损失；

现要求贵公司认真组织各班组人员做好技术交底，要求每一位管理人员要树立责任心，调整思路及施工方法，加大现场管理力度，组织精力管控现场，确保综合楼施工质量和施工进度有效进展。

附图

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

2017年11月22日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存二份，监理项目部存一份，业主单位留存二份。

数据 讲话

专业 解答



第一层现场旁实现状

