



常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180108-12

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于综合楼构造柱布置的相关事宜：

内容：贵公司在综合楼构造柱布置施工过程中，经检查发现⑤、⑥轴线与 A、B、C、D 轴线墙体未按规范要求设置构造柱；转角位置未按规范要求设置构造柱（④轴与 E 轴）。

要求贵司必须严格按照图纸设计要求施工，一定要把图纸看懂，明白图纸的设计说明，不准擅自改变图纸的设计要求，如若不按图纸设计要求施工，经检查不符合图纸设计要求的，应立即整改，造成经济损失的由己方承担：

望贵司加强施工现场管理，做好自查自检工作，严把施工质量关，严格按照施工图纸设计要求施工，避免造成质量问题及经济损失。

附图片 5 张；

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 01 月 08 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 二 份，监理项目部存 一 份，业主单位留存 二 份。

数据 讲话

专业 解答



