



常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180124-13

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于综合楼外墙抹灰及堡坎护坡施工质量和安全的相关事宜：

内容：贵公司在综合楼外墙抹灰及堡坎施工过程中，存在管理失控，各方管理不到位，忽视质量安全管控，经检查发现如下质量与安全隐患：

1. 外墙抹灰个别处墙体抹灰不平整，仰角和阴角不垂直；
2. 堡坎放坡后个别地方夯实强度不符合规范要求；
3. 放坡面整体不平整，高出部分没有清除，导致石块砌筑厚度不均匀，影响整体质量；
4. 现场施工人员多数不戴安全帽，自我安全防护意识淡薄，消防水池室内未做安全护栏，存在严重安全隐患，

上述问题望贵公司加强施工现场管理，严把施工质量关，加大安全施工管控力度，做好安全、质量自查自检工作，确保春节前安全施工，保障施工质量。

附图片 1 张；

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年10月24日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，

业主单位留存一份。

数据 讲话

专业 解答



1. 护坡夯实强度不符合规范和设计要求；
2. 现场施工人员不戴安全帽，

