

监理工作联系单

工程名称：江苏诚德钢管 6MW 分布式光伏发电项目

编号：JSCD-LXD-002

致：扬州天祥建设工程有限公司项目部

我公司监理人员在检查中发现组件支架安装过程中存在如下问题：

1. 个别组件支架与夹具之间的连接螺丝没有紧固
2. 部分组件支架之间连接出螺丝没有紧固
3. 屋面材料堆放不规范

请贵公司及时检查整改



监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年03月19日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，

监理项目部存一份。



监理工作联系单

工程名称：江苏诚德钢管 6MW 分布式光伏发电项目

编号：JSCD-LXD-003

致：扬州天祥建设工程有限公司项目部

我公司监理人员在检查中发现 1 区东侧屋面支架实际安装数量与图纸数量不符，请贵公司及时核对，并严格按图施工。



监理项目部（章）

总监理工程师：张江

日期：2017 年 12 月 21 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，

监理项目部存二份。

监理工作联系单


工程名称：江苏诚德钢管 6MW 分布式光伏发电项目

编号： JSCD-LXD-004

致： 扬州天祥建设工程有限公司项目部

我公司监理人员在检查中发现以下问题：

1. 光伏区一区部分屋面杂物较多，请及时清理，保持施工现场干净整洁
2. 天气开始变热，施工人员没有佩戴安全帽。请加强人员安全教育，施工人员进入施工区域，必须正确佩戴安全帽，如下次发现施工人员未正确佩戴安全帽，本部将采取罚款处理





监理项目部（章）

总监理工程师： 张修林

日期： 2017 年 04 月 02 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 一 份。

监理工作联系单



工程名称：江苏诚德钢管 6MW 分布式光伏发电项目

编号： JSCD-LXD-005


致： 扬州天祥建设工程有限公司项目部

我公司监理人员在检查中发现支架安装存在以下问题：

1. 部分支架连接处螺丝没有紧固，个别连接处螺丝丢失；



2. 部分夹具螺丝没有紧固，个别螺丝丢失；



请施工方及时整改，同时施工过程中注意施工质量，减少返工。

监理项目部(章)

监理工程师:

日期: 2017 年 09 月 13 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，

监理项目部存 一 份。