

监理工作联系单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HT-LX-003

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：组件接地线有搭接，逆变器下方的光伏线缆扎的太紧凑

内容：

1、组件的接地线因长度不够，施工中出现接地线二次搭接现象。

2、逆变器下方的光伏线缆束扎太紧凑对 MC4 插头产生较大拉力，会导致 MC4 插头内出现虚接。

针对以上提及问题务必落实到位，如若后续施工中再次出现此类问题，监理方将以零容忍态度对你单位进行严肃处理。

监理项目部（章）

现场负责人：

日

期：

2017年8月8日



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份

