

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 联合优发屋顶 2.5MW 分布式光伏发电项目

编号: 002

致: 泰州敬道电力工程有限公司项目部:

事由: 施工质量与安全

内容:

近日现场巡视联合优发生活楼和办公楼屋面, 发现已安装完成的支架出现以下几点情况:

- 1、两支架悬空连接处有严重下塌现象, 超过相关规范要求。
- 2、固定支架的膨胀螺丝, 有个别螺丝打入深度不够, 裸露在水泥柱外, 达不到支架要求的固定强度要求。有个别垫块与支架的连接处缝隙过大。
- 3、支架安装不在同一水平面上, 出现严重的起伏现象。
- 4、现场施工有个别施工人员仍存在不戴安全帽现象。

以上几种问题, 请贵单位重视以上问题立即整改修复, 加强施工班组的技术交底及自检, 避免以后安装组件时出现严重问题。

详见附图:



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位留存一份。



