

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号: 001

致: 河南光坤能源科技工程有限公司

事由: 施工质量和安全

内容:

经现场巡视发现个别电站仍然存在一些问题, 具体内容如下:

- 1、部分光伏电站内的杂草较多, 现要求贵单位立即安排施工人员清理光伏区域内的杂草。
- 2、后上庄村光伏电站围栏未做满, 护坡上有条小路人直接能进入光伏电站。现要求贵单位把这块围栏做好。防止人、动物等进入光伏电站破坏光伏电站。
- 3、肥洼村光伏电站的接地极与接地扁铁的焊接达不到规范和标准的要求, 接地沟的深度达不到要求, 现要求贵单位立即整改。
- 4、原上村光伏电站的光伏组件安装起伏度太大, 不符合规范和标准要求, 现要求贵单位立即整改。
- 5、各个村级光伏电站存在的质量通病, 现要求贵单位逐条整改。

详见附件:



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。







洛宁原上村光伏电站
光伏组件安装不在同一平面
起伏度大20170803