

整改抽查报告

序号	编号	整改内容	整改结果
1	S4-NB22-5	斜撑过短未与抱箍固定	更换斜撑与抱箍连接吻合
2	S4-NB21-6	斜撑过长与抱箍连接不吻合	截取适合长度斜撑与抱箍连接吻合
3	S4-NB20-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
4	S4-NB20-4	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
5	S4-NB25-6	组件错位	组串调整至规范范围
6	S4-NB27-1	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
7	S8-NB24-3	立柱与斜撑连接不吻合	截取适合长度斜撑与抱箍连接吻合
8	S8-NB26-1	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
9	S13-NB22-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
10	S13-NB27-8	立柱与斜撑没上平	上平调整至规范范围
11	S14-NB25-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
12	S14-NB23-2	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
13	S14-NB23-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
14	S15-NB20-6	斜撑过长与抱箍连接不紧固	截取适合长度斜撑与抱箍连接吻合
15	S15-NB23-7	拉筋松动，斜撑过长与抱箍连接不紧固	紧固拉筋,截取适合长度斜撑与抱箍连接吻合
16	S15-NB24-1	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
17	S15-NB24-2	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
18	S15-NB04-7	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
19	S15-NB02-8	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围

1~15 号箱变基础逐一排查底部积水(如有积水抽水)

1~15 单元全面排查立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合问题

2017.09.19