

整改抽查报告			
序号	编号	缺陷内容	整改结果
1	S3-NB23-1	9:30 分检查 前排组件遮挡	抬高支架，符合设计及规范要求
2	S4-NB06-6	有树遮挡	直至不遮挡
3	S12-NB12-4	前排冬至有可能遮挡	整体抬高支架，符合设计及规范要求
4	S12-NB12-5	前排冬至有可能遮挡	整体抬高支架，符合设计及规范要求
5	S12-NB12-6	前排冬至有可能遮挡	整体抬高支架，符合设计及规范要求
6	S12-NB17-6	组串之间存在遮挡	调整至符合设计规范
7	S11HL6	汇流箱安装离桥架距离太近造成电缆转弯半径不够	往上提，符合设计规范要求

桥架盖板未扣严逐一排查整改

箱变基础检修孔盖板需加锁

1~15 箱变要做散水挖排水沟，箱变与基础处做散水坡

检查人员：金国盛、田在欣、王烽林

2017 年 09 月 20 日