

整改抽查报告

序号	编号	整改内容	整改结果
1	S2-NB17-1	组件板面不平整	调整至规范范围
2	S2-NB19-3	组件板面不平整	调整至规范范围
3	S2-NB22-1	组件板面不平整	调整至规范范围
4	S2-NB25-7	组件板面不平整	调整至规范范围
5	S3-NB27-5	组件板面不平整	调整至规范范围
6	S5-NB26-6	组件板面不平整	调整至规范范围
7	S5-NB21-8	组件板面不平整	调整至规范范围
8	S2-NB13-3	东第二根立柱支架斜撑螺栓未紧固；西第二根梁支架有一螺栓未垫平、弹垫。	紧固螺栓，加装平、弹垫
9	S2-NB13-8	东第一根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合；西上角升	截取适合长度斜撑与抱箍连接吻合；调整至规范范围
10	S2-NB07-1	东西第两根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合
11	S2-NB06-7	西边第一根立柱斜撑与抱箍连接不吻合	截取适合长度与抱箍连接吻合
12	S2-NB07-7	西边第一、二根立柱斜撑与抱箍连接不吻合	截取适合长度与抱箍连接吻合
13	S2-NB07-4	东第一根立柱斜撑与抱箍连接不紧固	斜撑与抱箍连接紧固
14	S2-NB06-1	西第一根立柱斜撑与抱箍连接不紧固	斜撑与抱箍连接紧固
15	S2-NB06-4	桥架未扣严实	整改至符合规范
16	S2-NB05-3	东西第两根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合
17	S2-NB05-6	西第一根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合
18	S1-NB28-4	东第一根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合
19	S1-NB28-1	东第一根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合
20	S1-NB11-5	西第一根立柱斜撑与抱箍连接不紧固	符合设计及规范要，斜撑与抱箍连接紧固
21	S1-NB11-4	西第一根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合
22	S1-NB11-2	西第一根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合
23	S1-NB10-6	西第一根立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合；桥架盖板未扣严实	符合设计及规范要，截取适合长度与抱箍连接吻合；扣平。
24	S1-NB10-3	桥架盖板未扣严实	扣平至符合规范
25	S1-NB07-5	有松树遮挡	清除直至不遮挡
26	S1-HL2	HL2-NB10 处南桥架下垂	需做支撑
27	S1S2S3S5	箱变基础内有积水	排水；箱变基础做散水

2017 年 09 月 24

日