

整改抽查报告			
序号	编号	整改内容	整改结果
1	S2-NB7-1	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
2	S2-NB7-2	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
3	S2-NB7-7	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围 (东上角低)
4	S2-NB2-1	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
5	S2-NB1-7	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围 (西边升)
6	S2-NB2-8	组串之间存在遮挡现象,需整体升高高度	抬高支架,符合设计及规范要求
7	S2-NB28-6	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
8	S2-NB27-5	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
9	S5-NB21-8	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
10	S5-NB12-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
11	S5-NB12-2	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
12	S5-NB7-1	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
13	S5-NB8-4	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围 (西上角降)
14	S9-NB11-1	组件前面有一片竹子遮挡	直至不遮挡
15	S9-NB9-1	组件前面有一片竹子遮挡	直至不遮挡
16	S9-NB8-5	组件前面有一片竹子遮挡	直至不遮挡
17	S9-NB3-7	组件前面有一片竹子遮挡	直至不遮挡
18	S9-NB1-5	组件前面有一片竹子遮挡	直至不遮挡
19	S9-NB10-4	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围 (西边角降)
20	S9-NB4-6	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
21	S9-NB19-7	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
22	S9-NB18-6	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
23	S9-NB1-1	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围 (东边角降)
24	S1-NB25-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围 (西边升)
25	S1-NB7-5	有树遮挡	直至不遮挡

2017 年 09 月 14 日