

## 监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-025

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于施工屋面接地以及原材料回收的问题

内容：

1、光伏方阵的防雷接地应相互连接形成网格状，且不少于来自不同方向的两点连接《GB50169-2016》。

2、所有屋面的零碎原材料未回收。

3、3#屋面低压电缆敷设造成通信线缆破损。

附：现场问题照片

要求你方尽快完善屋面接地系统，回收屋面散落的原材料，对所有线缆采取保护措施，整改完成后报监理部验收。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：


日期：2018年5月10日




注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



接地系统不完善



原材料散落



原材料散落



通信线缆损坏