

监理工作联系单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB—004

致：安徽俊合建设集团有限公司

事由

关于钢构加固施工现场情况

内容

近期，在 2#成品库基础浇筑过程中，存在诸多质量问题，主要表现在以下几个方面：

- 1、部分基础浇筑后振捣不均匀及漏振，存在明显蜂窝现象。
- 2、浇筑前，未对模板表面进行杂质清理，致使混凝土侧壁出现麻面。
- 3、部分基础预埋件有明显偏差、倾斜。
- 4、部分钢柱箍筋存在裸露现象，未按设计图纸施工。
- 5、施工前，现场技术负责人未做好施工人员的冬季施工技术交底。
- 6、已浇筑混凝土未采取有效的防冻、保温措施。

针对以上问题要求你部认真自检自查，并及时整改上报。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡军

日期：2018年1月4日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建