

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—002

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于光伏区桩基浇筑存在的质量问题：

内容：

目前，光伏区桩基浇筑施工已全面展开，在现场巡视的过程中，发现存在以下几个问题。要求你项目部加强现场施工管理，采取措施，及时发现、解决施工过程中存在的安全、质量问题，确保施工顺利进行。

- 1 部分桩基浇筑后混凝土表面明显低于自然地面；
- 2 部分预埋钢桩存在明显倾斜；
- 3 部分预埋钢桩前后间距误差很大；
- 4 个别桩基浇筑一半后中途停止，混凝土已凝固，造成后续浇筑困难；
- 5 部分桩基在浇筑过程中没有及时进行振捣。







部分预埋钢柱前后间距误差很大
2018、1、2

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018年1月2日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。