

GFDZJBM07：监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLLX-004

致：中国电建贵州工程公司池州超威 5.98MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：工序验收后问题整改

内容：贵部于 2018 年 1 月 18 日提交夹具、导轨验收申请，我部于 19 日对现场 1#、2#屋面已完成的夹具、导轨进行验收，验收后发现如下问题

1. 夹具螺栓未紧固



2. 夹具与导轨之间未进行连接紧固




3. 夹具垫片不符合要求，松动未紧固现象



4. 梯形夹具钻孔后未做防水处理（2#屋面）



5. 施工过程中产生的垃圾未进行清理



6. 各钻孔处铁屑未进行清理



以上问题请安排人员进行整改，并进行重新自检，对发现的问题及时完成整改，我部将一周后对现场进行检查

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任仲峰

日 期：2018年3月19日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。