

监理工作联系单

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号: ZHJL-030

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 关于工程问题消缺的相关事宜

内容:

你单位承包施工的《2018年房县光伏扶贫项目》一标段工程: 目前本工程31个村级台区已基本并网发电完成, 进入工程收尾阶段, 我监理方将现场发现的部分问题汇总成消缺单, 要求你方尽快按照消缺单的问题进行整改(附消缺单)。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:  孔林国

日期: 2018年11月13日

注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。

质量问题及处理情况台帐 (部分)

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

施工单位：河南华之源湖北房县分公司

第 1 页

序号	区域	质量问题	发现时间	处 理 措 施	责任人	处 理 结 果	验收人	验收时间
1	2、3#地	多处立柱钢管经过二次加工未做防锈处理	2018/06/27		殷耀贤			
2	1、2、3#地	个别围网浇筑安装不合格、螺栓未紧固、围网被破坏	2018/07/27		殷耀贤			
3	1、2、3#地	光伏组件安装，多处边压、中压螺丝未紧固到位	2018/10/01		殷耀贤			
4	1、2、3#地	围网有破损现象	2018/10/07		殷耀贤			
5	2、3#地	个别支架已安装光伏组件，支架问题未整改	2018/10/05		殷耀贤			
6	1、2、3#地	防风拉筋安装与设计不符，双螺丝帽、拉筋抱箍拉块方向	2018/10/22		殷耀贤			
7	2、3#地	注（2#地下半区域）3#地部分光伏组件安装时未拉线进行校准，造成安装后整排光伏组件参差不齐、不在一条线上	2018/10/31		殷耀贤			
8	2#地	2#地下半区域部分逆变器接线未按照接线规范，多处的 1*4 电缆未藏到 PVC 管内（咎总）	2018/10/31		殷耀贤			
9	2#地	2#地下半区域光伏组件之间接线后未拆线，电缆裸露在外（咎总）	2018/10/31		殷耀贤			
10	2#地	2#上部区域光伏组件安装后超出围网范围	2018/09/24		殷耀贤			

质量问题及处理情况台帐（部分）

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段

施工单位：河南华之源湖北房县分公司

第 2 页

序号	区域	质量问题	发现时间	处 理 措 施	责任人	处 理 果	验收人	验收时间
11	2#、3#地	个别 PVC 地埋线管深度不够	2018/11/01		殷耀贤			
12	2、3#地	部分逆变器、汇流箱及敷线Φ50cmPVC 线管未做防火封堵	2018/11/01		殷耀贤			
13	1、2、3#地	接地电阻未检测、混凝土试块未送样，无检测报告	2018/06/30		殷耀贤			
14	1、2#地	部分汇流箱底座未用水泥浇筑基础	2018/11/03		殷耀贤			
15	2#地	1 期工程与 2#地相交位置围网距离不足，围网需要调整	2018/11/06		殷耀贤			
16	1、2、3#地	光伏逆变器信号电缆未敷设	2018/11/06		殷耀贤			
17	2#、3#	光伏组件下沿离地距离不足			殷耀贤			
18	2#	下半区域部分光伏组件整体不齐，逆变器 PVC 线管歪斜			殷耀贤			
19	1#、2#、3#	垃圾清场 除草			殷耀贤			