

监理工作联系单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC工程一标段

编号：010

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题：施工质量问题相关事宜

内容：

1. 经近几日监理对支架的验收，发现部分支架檩条间距过大、檩条连接件空隙过大、斜梁与檩条边距过短、螺栓未紧固、缺弹垫、平垫，斜撑装反等现象，监理已在支架上用记号笔做出记号，望贵单位及时整改。
2. 围栏安装时个别围栏浇筑不合格、螺栓未紧固，围网被损坏等现象。二号场地有一片围网下有电线杆子，必须把电线杆子拉出后再安装围网。
3. 接地沟个别深度未达到设计要求，个别水平接地扁铁焊接未做搭接，焊渣未处理，未刷防腐漆。

综上所述，贵单位尽快把以上所述施工问题尽快整改。整改后上报监理部，验收合格后方可进行下一道工序。

附：图2页

抄送房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理机构（章）：

专业 / 总监理工程师：

日

期：2018.7.18

本表一式3份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建


标条间距过大




标条与斜梁边距过短



螺栓未紧固



围网被破坏



围网螺栓未紧固





围网下有电线杆子



由 扫描全能王 扫描创建

连接件空隙过大

斜撑装反



由 扫描全能王 扫描创建