

监理工作联系单

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LX-002

致: 安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司施工项目部

事由: 施工质量事宜

内容:

1. 在 7# 厂房屋面 4 平方光伏线缆穿管施工检查中发现, 由于钢管有毛刺、管口不平滑等原因, 在穿线施工中导致电缆外皮有不同程度的磨损, 对电缆质量有一定的影响;

为避免对电缆质量的影响, 要求施工单位施工时对钢管口进行处理, 或采取其他可以避免的措施, 做好技术交底, 以后避免此类问题发生; 希望总包单位针对以上问题进行重视。

抄送: 无为新能电光科技有限公司项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 3 月 31 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。