

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（一标段）

编号：ZHJL-LXD-011

致：山东军辉建设集团有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（一标段）项目部

主题：巡视检查一标段村级电站施工现场

内容：

监理人员对一标段三道沟村级电站、十一号村级电站进行巡视检查时，发现施工现场存在以下质量问题：

1. 接地扁钢焊缝不符合规范要求；
2. 接地扁钢搭接长度不符合设计要求；
3. 组件之间穿线套管扭曲变形；
4. 组件距地高度不符合设计要求；
5. 电缆沟深度不符合设计要求；
6. 焊接接地扁钢人员没有特殊工种操作证；
7. 施工现场没有配备消防器材；
8. 施工现场没有专职的安全员及管理人员，纯属以包代管。

以上问题监理单位多次口头提出，希望施工单位立即进行整改，整改完成后上报监理项目部，若发现未整改继续施工将对施工单位进行重罚，如果发生火灾及安全事故，监理单位不负任何连带责任。

现场问题照片见附件

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



注：本表一式 3 份，由项目监理项目部填写，建设单位、施工单位、监理项目部各存 1 份。

附件：

1、接地扁铁焊缝不符合规范要求



2、接地扁铁搭接长度不符合设计要求



3、穿线套管扭曲变形



4、组件距地高度不符合设计要求



5、电缆沟深度不符合规范要求



6、安装逆变器的角钢应电钻打孔



7、焊接合格的接地扁钢



8、安装合格的逆变器

