

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（五标段）

编号：ZHJL-LXD-012

致：山东益通安装有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（五标段）项目部

主题：巡视检查五标段村级电站施工现场

内容：

监理对五标段察汗陀罗、五十家、狮子沟、半坝、三间房村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下质量问题：

1. 接地扁铁为焊接到位；
2. 个别立柱缺少顶丝；
3. 逆变器未做接地；
4. 边压块与图纸不符；
5. 接地扁铁焊接面积未达设计要求；
6. 阵列间接地未沿路敷设；
7. 逆变器紧固螺栓未到位；
8. 环网接地焊接面积未达设计要求；
9. 电缆接口处未做密封处理；
10. 接地沟深度未达标；
11. 组件倾角不合格

以上问题希望施工单位立即整改，整改完成后上报监理部，若发现未整改继续施工将对你施工单位进行重罚。

现场问题照片见附件

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理项目部填写，建设管理单位、总包单位、项目监理部各一份。

附件：



接地扁铁未焊接到位



立柱缺少顶丝



逆变器接地未做



边压块与图纸不符



接地焊接面积未达设计要求



阵列间接地未沿路敷设



逆变器紧固螺丝未到位



环网接地焊接面积未达设计要求



电缆接口处未做密封处理



电缆沟开挖深度未达标



组件倾角不合格