

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-LXD-017

致：山东军辉建设集团有限公司施工项目部（第一标段）

江西展宇光伏科技有限公司施工项目部（第二标段）

江苏中天科技工程有限公司施工项目部（第三标段）

天威新能源系统工程（北京）有限公司施工项目部（第四标段）

山东益通安装有限公司施工项目部（第五标段）

陕西众森建筑安装工程有限公司施工项目部（第六标段）

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司

主题：监理人员 2020 年 3 月 14 日、3 月 15 日对各标段电站进行抽查发现以下问题

内容：

- 1、围栏破损、围栏四周没有警示标识标牌；2、箱变低压侧万能式断路器存在断开现象；
- 3、逆变器存在发电异常现象；4、个别电站发电量较少不足 13 万 kwh，最多的为 20 万 kwh；
- 5、支架后立柱、背拉筋安装不垂直；6、汇流箱内防火封堵不规范；
- 7、等电位连接线存在松动现象；8、电站内缺少电缆指示桩；
- 9、个别逆变器、汇流箱无标识；10、直流线管绑扎不规范；
- 11、支架立柱镀锌层破损；12、支架立柱密封圈安装不到位；
- 13、立柱与连接件螺栓未紧固；14、未上交施工资料的单位及时报验。

以上内容监理项目部已经多次提出，请各标段能够引起重视，逐一进行排查，整改消除完成后，报监理项目部对各个村级光伏扶贫电站进行验收。

项目监理机构（章）

总监理工程师：文江

日

期：2020.03.17

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，建设单位、总包单位、监理项目部各 1 份。

附件:

1、围栏破损




2、后立柱、背拉筋安装不垂直



3、汇流箱内防火封堵不规范



4、等电位连接线安装松动



5、个别逆变器发电异常



6、缺少电缆指示桩



7、逆变器、汇流箱无标识



8、直流线管绑扎不规范



9、支架立柱镀锌层破损



10、背拉筋未按图纸施工



11、支架立柱密封圈安装不到位



12、围栏无警示标语



13、立柱与连接件螺栓未紧固



14、支架立柱密封圈安装不到位

