GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称:上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: DZCPSQ-ZHJL-LX-20210816

致:浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事 由: 关于现场存在的相关质量问题的事宜

内 容:根据近期监理巡视检查发现,现场有以下问题应及时整改到位,如下:

- 1、钢结构二次浇筑后收光养护不到位,二十排、第十九排底部柱浇筑部分四周存在裂纹;
- 2、二区钢结构已有漆表面起泡现象,轻刮便可掉落;
- 3、柱底与砼结合处防锈除锈不到位,一区、二区已开始起皮;
- 4、面漆颜色不一致;
- 5、少数檩条生锈,未处理;
- 6、少数系杆连接板与立柱连接板未紧固到位,最大处约 6mm 缝隙
- 7、三区第二十排一处系杆使用变形系杆,应更换;
- 8、拉筋螺栓台风当天来临前检查出来的松动问题未处理;
- 9、部分钢结构表面补漆涂刷不到位,可见底漆阴影或钢材本色;
- 10、组件电缆穿线固定卡子的燕尾钉处生锈未处理彻底,仍有生锈钉子。
- 11、抽查的二区组件力矩数值不合格,无法达到厂家要求(14~18N.m)的范围。

对以上相关问题希望贵单位组织施工班组一一落实,并责成相关施工班组认真整改,制定整改期限,限期整改并自检完成后提交项目部逐项检查验收。______

