

监理工作联系单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZLX-006

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于现场消缺的事宜

内容

经业主与监理现场检查 5 区光伏场区发现存在问题仍未整改，该区域至今安装工作已全部结束，现下发工程检查消缺记录表（见附件一）。望贵单位及时组织人员对全场区进行消缺工作，并对不符合图纸要求的进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

王朝煌

日

期：2020.6.24

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存 1 份，施工项目部存 1 份。

附件一

工程检查消缺记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：001

序号	工程存在问题	责任单位	处理情况	完成日期	复检人/日期	备注
1	部分立柱中心线偏差过大					
2	部分立柱垂直度偏差过大					
3	部分立柱水平偏差偏差过大					
4	部分立柱面偏差偏差过大					
5	部分组件边缘高差偏差过大					
6	部分组件平整度偏差过大					
7	部分支架组件螺栓有混装、缺少垫片现象					
8	阵列间接地连接方式不合规范要求					
9	接地引上线与立柱连接搭接长度不足					
10	部分地锚螺栓为黑铁材料已生锈					
11	箱变平台平整度偏差过大					
12	箱变平台焊缝未满焊					
13	箱变内防火封堵未做					
14	部分支架斜梁有弯曲现象					

