

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：台州市正浩发电有限公司 0.8MW 分布式光伏发电（浙江云洲科技有限公司）项目

编号：CZZH-JLLX-002

致：宁波超发电力工程有限公司施工项目部：

主题：关于支架基础存在的问题事宜；

内容：我监理项目部对光伏支架基础检查发现以下问题：

1. 个别光伏支架基础在运输、倒运过程中磕损较为严重，需施工人员进行修复。
2. 个别光伏支架基础预埋螺栓漏出长度较短，导致光伏支架立柱安装后螺母紧固不到位（螺栓漏出长度不符合规范要求），需安排施工人员对螺栓漏出长度不足的螺母采取相关加固措施，更换平垫或点焊加固，针对个别比较严重的需进行支架基础更换。

针对以上问题，请贵单位收到通知后需在组件安装前安排人员整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 江家强

日 期： 2022 年 03 月 11 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。