



光伏区分项工程预验收整改单

整改问题	电缆桥架支架焊口处未做防腐处理	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	防雷接地扁钢与电缆桥架焊接处防腐处理不到位	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	防雷接地扁钢存在返锈的现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	固定汇流箱的槽钢存在防锈的现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	固定汇流箱接地线的螺栓存在防锈现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	汇流箱门存在返锈的现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	组件与支架间的等电位连接线存在脱落的现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	穿线管安装不规范	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	电缆桥架安装不规范个别屏蔽隔板存在装反的现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	管桩桩头存在返锈的现象	
图 片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	管桩桩头存在返锈的现象	
图 片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	管桩桩头存在返锈的现象	
图 片	整改前图片	整改后图片
		