


光伏区 D 地块 1#2#3#方阵电气施工分项工程预验收整改单

|            |                                                                                     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 整改问题       | 箱逆变一体机内电缆未挂标识牌                                                                      |       |
| 图<br><br>片 | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|            |    |       |
| 整改问题       | 箱逆变一体机与钢平台未焊接、接地未连接、垂直接地未做                                                          |       |
| 图<br><br>片 | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|            |   |       |
| 整改问题       | 箱逆变一体机平台防锈未处理到位                                                                     |       |
| 图<br><br>片 | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|            |  |       |

|            |                                                                                     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 整改问题       | 汇流箱存在返锈的现象                                                                          |       |
| 图<br><br>片 | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|            |    |       |
| 整改问题       | 电缆桥架连接板螺栓存在防锈现象                                                                     |       |
| 图<br><br>片 | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|            |   |       |
| 整改问题       | 电缆桥架盖板存在返锈的现象                                                                       |       |
| 图<br><br>片 | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|            |  |       |

|      |                                                                                     |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 整改问题 | 电缆桥架连接板安装不规范                                                                        |       |
| 图片   | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|      |    |       |
| 整改问题 | 桩头横担焊接存在返锈的现象                                                                       |       |
| 图片   | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|      |   |       |
| 整改问题 | 桩头横担未焊接                                                                             |       |
| 图片   | 整改前图片                                                                               | 整改后图片 |
|      |  |       |

|      |                                                                                                                       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 整改问题 | 汇流箱接线处防火封堵不合格                                                                                                         |       |
| 图片   | 整改前图片                                                                                                                 | 整改后图片 |
|      |                                      |       |
| 整改问题 | 管桩桩头存在返锈的现象                                                                                                           |       |
| 图片   | 整改前图片                                                                                                                 | 整改后图片 |
|      |                                     |       |
| 整改问题 | 箱逆变一体机平台栏杆存在漏焊的现象                                                                                                     |       |
| 图片   | 整改前图片                                                                                                                 | 整改后图片 |
|      |  <p>广东省，汕尾市   2024.06.27 08:50</p> |       |