

监理工程师通知单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-06

致 东风设计研究院有限公司 (EPC 承包单位)：

主题：现场施工质量问题

内容：

日常巡查现场，发现以下质量问题：

- 1、夹具的紧固螺栓没有紧固到位，严重影响整个项目的施工质量。
- 2、东西两边女儿墙走道板下的部分轨道横梁出现水平方向斜，其他部位垂直方向倾斜，影响安装质量和观感质量。
- 3、屋面作业夹具不在同一直线上，影响观感质量。
- 4、箱变与箱变基础横梁有间隙，严重影响其施工质量。
- 5、施工现场垃圾处理不到位，造成部分垃圾滞留。
- 6、监控系统设备未进行验收直接进行安装，且杆件上污染严重，未清理。
- 7、关于 05 号通知单整改问题，要求施工单位进行整改后回复。
- 8、其他未尽事宜请自查自纠。

以上存在的质量问题及其他未详事项要求你方立即组织人员进行整改，整改到位后报监理部复查，未经整改而擅自结束施工，造成的影响、责任由你方自行承担。

限 2017 年 1 月 1 日前回复。

附件：现场照片

抄送：苏州天穗新能源科技有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：


本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。




1、標条表面氧化



2、梁柱节点有锈渍



3、桥架盖未封紧



4、电缆沟有裂缝

