

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目

编号：SXGN-JLTZD-20170310

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：现场施工存在的质量弊端。

内容：经对你单位浙江坦程钢结构有限公司 2876.72KW 分布式光伏发电项目现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工安全、质量弊端：

- 1、桥架安装未接地连接。
- 2、屋面光伏组件 MC4 接头多处未采取保护措施，裸露屋面。
- 3、桥架盖板覆盖不完整、放置不规范。
- 4、彩钢瓦出现破损。
- 5、低压电缆上方盖板未盖妥当。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 03 月 15 日前填报回复单。问题照片见附页共 3 页：

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：李源
日期：2017 年 3 月 10 日




<p>施工单位（章）</p> <p>项目经理：_____</p> <p>日期：_____年____月____日</p>	<p>建设单位（章）</p> <p>项目经理：_____</p> <p>日期：_____年____月____日</p>
---	---

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

桥架安装未接地



桥架盖板覆盖不完整



桥架盖板放置不规范



彩钢瓦破损



桥架未接地连接



电缆上方盖板未盖妥当

