

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目

编号：SXGN-JLTZD-20170310

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：现场施工存在的质量弊端。

内容：经对你单位浙江科达钢结构制造有限公司 1170.4KW 分布式光伏发电项目现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工安全、质量弊端：

- 1、逆变器进线软管未塞防火泥、出线电缆未套软管；
- 2、接地扁体未与夹具固定；
- 3、汇流箱进线、出线未套软管；
- 4、施工剩料回收不及时；
- 5、软管长度与电缆长度不符；
- 6、桥架未与接地扁铁连接；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 03 月 15 日前填报回复单。问题照片见附页共 3 页：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李源

日 期：2017 年 3 月 10 日



施工单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日


建设单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

逆变器进线软管未塞放火泥、出线电缆未套软管



接地扁铁未用夹具固定



汇流箱进线、出线未套软管



施工剩料回收不及时



软管长度要求不符

