

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-001

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：施工管理及现场质量缺陷整改事宜

内容：

8月26日我监理项目部在巡检过程中发现以下问题：

- 1、现场施工管理混乱，施工作业无人指挥，作业前无技术交底。
- 2、部分钢筋笼主筋分布不均。
- 3、浇桩过程中局部钢筋保护层厚度不够。
- 4、部分桩倾斜，垂直度偏差较大。
- 5、部分桩孔深度不够。

质量缺陷检查依据：

(1) 图纸设计

(2) GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

(3) GB50794-2012《光伏电站施工规范》

以上问题要求您单位必须认真对待，立即整改，并以书面回复单形式上报业主及监理。


备注：限两日内整改回复

附图

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：




2018.8.27


注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



钢筋笼主筋分布不均



桩孔深度不够



桩倾斜，垂直度偏差较大



钢筋保护层厚度不够