

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-002

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于开关站配电用房基础结构事宜

内容：经监理检查发现开关站综合用房一层、配电用房的基础结构存在以下问题：

- 1、综合用房卫生间未做素混凝土翻边，厨房、女儿墙未作混凝土翻边设计，未进行总等电位、局部等电位的施工；
- 2、基础框架梁 DKL2（1）、DKL3B（1）的变更未上报工程变更申请单；
- 3、框架梁的变更不符合混凝土结构设计规范、建筑抗震设计规范、电力设施抗震设计规范、建筑设计可靠度设计统一标准的要求；
- 4、结构的整体性、安全性、稳定性未经过承德市建筑工程审图中心的审查；

在结构上存在整体性不够的安全隐患，在防水上存在漏水的隐患，请贵单位出具处理意见，在没有得到审查意见前，暂停进行这一部位的施工。请于 2016、11、2 前回复。

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：2016、10、30

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: LHJH-CZZH-002

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 (单位)

主题: 关于开关站配电用房基础结构事宜

内容: 经监督检查发现开关站综合用房一层、配电用房的基础结构存在以下问题:

- 1、综合用房卫生间未做素混凝土翻边, 厨房、女儿墙未作混凝土翻边设计, 未进行总等电位、局部等电位的施工;
- 2、基础框架梁 DKL2 (1)、DKL3B (1) 的变更未上报工程变更申请单;
- 3、框架梁的变更不符合混凝土设计规范、建筑抗震设计规范、电力设施抗震设计规范、建筑设计可靠度设计统一标准的要求;
- 4、结构的整体性、安全性、稳定性未经过承德市建筑工程审图中心的审查;

在结构上存在整体性不够的安全隐患, 在防水上存在漏水的隐患, 请贵单位出具处理意见, 在没有得到审查意见前, 暂停进行这一部位的施工。请于 2016、11、2 前回复。

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016、10、30

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。