

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-016

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于光伏一区接地体施工事宜

内容：经监理检查发现光伏一区接地体施工存在以下问题：

- 1、接地沟开挖深度不符合设计要求；
- 2、主接地扁钢有部分不符合设计要求；
- 3、组串之间扁钢未紧贴灌注桩，观感质量不好；
- 4、垂直接地体长度及位置不符合设计要求。

以上问题请你单位及时整改，限于 2017、4、3 日前答复。

限 5 个工作日内整改并回复

附图片 3 张


项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：


日期：2017、3、30

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



深度不够



扁钢规格不对



扁钢未紧贴灌注桩