

监理通知单

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项

编号：ZHJL—XST—20161118

施工项目经理部 签收人姓名及时间	 2016.11.18	建设单位签收人 姓名及时间	 2016.11.18
---------------------	--	------------------	--

致：江苏华能建设工程集团有限公司（施工项目经理部）

事由：混凝土浇筑保温存在的问题

内容：

今日业主及监理部人员在现场巡视过程中发现如下问题：

- 1、箱逆变基础浇筑完成后保温措施不到位，保温棉铺设太薄，有个别甚至没有进行包裹保温棉；
- 2、支架基础浇筑完成后保温棉包裹太薄，有的甚至未进行包裹；
- 3、支架基础在浇筑过程中未使用振动棒进行振捣，现场已浇筑支架基础有部分出现裂纹；

现要求你单位对以上问题进行整改，整改完成报监理部验收，如若来年出现施工质量问题，责任由你施工单位承担。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附件共 _____ 页，请于 2016 年 11 月 19 日前填报回复单。

项目监理机构(章)：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：



2016 年 11 月 18 日

注：1、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。