

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZYJS-HF-TZ011

致：常州正衡电力监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-ZL012 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 关于 FZ001—FZ009 阵列光伏区支架、组件安装质量的问题 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、立柱基础预埋螺丝长度不够已处理。
- 2、立柱基础预埋螺丝未拧紧已处理。
- 3、立柱底板悬空已处理。
- 4、前后斜支固定撑螺丝未拧紧已处理。
- 5、组件安装不平已处理
- 6、未使用的中压块遗留在组件间已处理。
- 7、组件受染严重已处理。
- 8、斜拉杆没有及时组装已处理。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理： 虞荣红

日期： 2017.4.25

项目监理机构复查意见：

经复查，已按要求完成整改

项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 张鸣


日期： 2017.04.26

填报说明：


本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

工程回复影像资料


泥巴污染组件已处理




遗留附件在中间已处理




组件安装于屋顶



组件安装于屋顶



组件前沿下垂已处理



组件后沿起拱



立柱固定螺丝未拧紧已处理

