

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZYJS-HF-TZ011

致: 常州正衡电力监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-ZL012 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于 FZ001—FZ009 阵列光伏区支架、组件安装质量的问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、立柱基础预埋螺丝长度不够已处理。
- 2、立柱基础预埋螺丝未拧紧已处理。
- 3:立柱底板悬空已处理。
- 4: 前后斜支固定撑螺丝未拧紧已处理。
- 5: 组件安装不平已处理
- 6: 未使用的中压块遗留在组件间已处理。
- 7: 组件受染严重已处理。
- 8: 斜拉杆没有及时组装已处理。

附件: 回复材料。

承包单位 (章):

项目经理: 虞舜红

日期: 2017.4.25

项目监理机构复查意见:

经复查, 已按要求完成整改

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 张鹏


日期: 2017.04.26

填报说明:


本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

工程回复影像资料



泥巴污染组件已处理




遗留附件在中间已处理



组件安装平整



组件前沿下垂已处理



组件后沿起拱



立柱固定螺丝未拧紧已处理

