




质量检查整改通知回复单

项目名称	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目
主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司
抄送单位	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部
整改通知回复内容	
致：监理单位 1、对于个别梁的漏浆及麻面缺陷应及时进行修补，已安排人员进行修补。 2、回填土中较大颗粒的巨大石头严禁回填，再回填过程中严禁机械碰撞梁柱，已安排挖机将巨大的石头挑出，按基础土方回填施工方案进行施工。 3、现场脚手架拆除施工应注意安全，防止直接抛扔，砸伤地面施工人员，已安排专职的安全员进行旁站。 4、女儿墙已安排人员采用直角钢筋加固，楼梯间出屋面处混凝土墙应与柱子已进行加强连接，避雷焊接连接应可靠。 附件：质量问题整改影像文件。	
施工单位 (签章):  项目经理 (签字):  日期: 2016.2.18	
监理单位复查意见	
监理单位 (签章):  总/专业监理工程师 (签字):  日期: 2016.2.18	
备注:	

附件:质量问题整改影像文件:

整 改 问 题	1、现场脚手架拆除施工应注意安全，防止直接抛扔，砸伤地面施工人员。	
整 改 方 案	安排专职的安全员在现场进行安全旁站	
图	整改前图片	整改后图片
片		
整 改 问 题	2、回填土中较大颗粒的巨大石头严禁回填，再回填过程中严禁机械碰撞梁柱	
整 改 方 案	安排挖机将巨大的石头挑出，按吐饭回填施工方案进行施工	
图	整改前图片	整改后图片
片		

整 改 问 题	3、女儿墙采用直角钢筋加固，楼梯间出屋面处混凝土墙应与柱子进行加强连接，避雷焊接连接应可靠。	
整 改 方 案	要求施工单位对女儿墙钢筋进行加固，避雷针已加强连接，混凝土浇筑完成。	
图 片	整改前图片	整改后图片
		
整 改 问 题	2、对于个别梁的漏浆及麻面缺陷应及时进行修补	
整 改 方 案	安排人员对漏浆及麻面处进行修补	
图 片	整改前图片	整改后图片
	