

监理通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号：GFFD---020

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：关于施工质量整改问题：

内容

监理巡视发现问题如下：

- 1、东区 12 单元已并网，部分光伏组件被风吹落，影响正常发电；
- 2、西区 8 单元已并网，站内后台显示 11#汇流箱无电流；
- 3、西区 9 单元已并网，站内后台显示 5#汇流箱部分支路无电流；
- 4、光伏区围栏设计图纸要求混凝土预埋深度 600mm，地面露出 100mm，直径是 250mm，现场经监理检查不符合设计图纸要求（深度只有 300-400mm）。
- 5、监理要求施工单位检查并拧紧所有的支架与组件上螺丝。

附照片

（5 天内整改回复）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 10 月 11 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份




 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

施工部位：组件脱落


当前时间：2017年10月11日



东区12单元



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

施工部位：东区道路围栏基坑深度测量

当前时间：2017年9月15日



由 扫描全能王 扫描创建