

## 监理通知单

工程名称: 涠鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 02

致: 清源易捷(厦门)新能源工程有限公司

事由

外线 1#塔基施工存在问题事宜

## 内容

- 下午 1 点 40 分业主、总包、监理在对外线塔基验收钢筋和模板时,发现地脚螺栓未与主筋固定、没有操作平台、基槽内有杂物等问题,在业主、总包、监理多次要求后,只清理了基槽内杂物。搭建了一个柱体安全操作平台,存在严重安全隐患,可能会造成安全质量事故。
- 下午 15 时许,在业主、总包、监理旁站过程中,发现承台内被放入一块加气块,严重影响施工质量,要求其立即拿出,现场施工负责人与总包方多次交涉形成言语冲突后,在监理人员多次劝阻下平息,此次事件造成恶劣影响,要求总包方 2 日内拿出对施工单位的处理意见。


(内附现场影像资料)




注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建



承台浇筑放入加气块



只有一个柱体安全操作平台



由 扫描全能王 扫描创建