

## 监 理 通 知 单

工程名称：山东德州庆云 20MWP 前期 10MW 光伏发电项目

编号：2017.03.01

致：江苏省江建集团有限公司

事由：关于施工现场光伏板支架基础墩质量问题。

内容：

- 1、同创厂房顶浇筑的光伏板支架基础墩，现在已出现质量问题，在冬季施工时温度较低，现在墩子表面已出现解冻状。
- 2、当时是为了抢施工进度，现场浇筑时监理方已提出气温的温度较低，已要求施工单位做好防冻保温工作。,
- 3、现场巡视时发现基础墩有质量问题，要求施工单位进行整改。

要求如下：

对浇筑完成的基础墩有部分已发生解冻状，必须将解冻状表面清除干净重新施工，限期为三天内整改完成，确保施工质量预期整改完成，预期整改不到位，监理方准备进行罚款处理。



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存 份。