

监理工程师通知单

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：002

致：江苏华能建设工程有限公司现场项目部

事由：施工质量问题；

内容：我项目监理部在现场巡查过程中发现你现场施工中存在以下安全问题；

目前你单位施工的 11#箱逆变至光伏场区的电缆沟里面在进行接地焊接，规范规定接地不允许跟电缆在同一个沟里面，防止雷电击中光伏板时接地带电、从而烧坏电缆。因此根据规范要求、要求你单位立即进行整改，对接地重新挖沟不得在同一沟里面施工。

以上存在问题请贵公司立即认真整改，于 2016 年 12 月 16 日前填报本通知单（回复单）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2016 年 12 月 16 日

韩雪名



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理通知回复单

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MW (二期 10MW) 光伏扶贫新村项目

文件编号: NMQY-JSHN-TZHF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 002 的监理通知单后, 已对相应的事宜作出了整改。

具体整改内容如下:

1、对于 11#箱逆变至光伏区的电缆沟里面的接地, 我单位已经行整改。

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MW (二期 10MW) 光伏扶贫新村项目

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):



察右中旗 40MW (二期) 光伏发电项目部

2016 年 12 月 16 日

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师

签字: 李金海



2016 年 12 月 16 日

