

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 007

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由

关于厂房屋顶浇筑混凝土支墩施工质量事宜

内容:

我单位在 2017 年 3 月 28 日现场巡视检查的过程中,发现个别浇筑的混凝土支墩存在蜂窝孔洞、缺棱掉角,干缩裂缝现象。

现要求你单位对存在问题的混凝土支墩进行整改,对个别存在严重质量缺陷的混凝土支墩要求进行返工重做,在拆完模板后,你单位要先进行自检,逐个排查,并做好混凝土支墩的养护工作,要严格保证混凝土支墩浇筑的施工质量。

李志平

总/专业监理工程师: 张程武

日期: 2017 年 3 月 29 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。